



Service Note


Conveyor breakage – INTERSTELLAR

Rottura del convogliatore – INTERSTELLAR

In case of conveyor breakage (external or internal part), order the COMPLETE CONVEYOR code **GAC0176380**. The claim will be carried out **UNDER WARRANTY** / In caso di rottura del supporto convogliatore (parte interna o esterna) ordinare il CONVOGLIATORE COMPLETO codice **GAC0176380**. L'intervento sarà gestito **IN GARANZIA**.



Esempi di rottura / Examples of breaking



PRF	Description	I2NC	Modello
PRF0118893	INTERSTELLAR IX/F/65	208354004401	INTERSTELLAR
PRF0120253	INTERSTELLAR BL/F/65	208354004402	INTERSTELLAR
PRF0129430	EITS320SS	208355404487	INTERSTELLAR
PRF0151808	INTERSTELLAR IX/F/65	208355405513	INTERSTELLAR
PRF0151809	INTERSTELLAR BL/F/65	208355405514	INTERSTELLAR
PRF0118893	INTERSTELLAR IX/F/65	208355405112	INTERSTELLAR
PRF0120253	INTERSTELLAR BL/F/65	208355405113	INTERSTELLAR

Service Note

APPLICARE AL CONVOGLIATORE N° 3 STAFFE RINFORZO/ RIMUOVERE DADO, INSERIRE STAFFA, FIX DADO PIU' RIVETTO

